




INSTALLATIONSANVISNING MO213



Duolinksarv, Gjutharts

FÖR SKARVNING AV DUOLINK MED SMARTA 11

Allmänt.

Produkten skall endast användas av elektriker med erforderlig utbildning. Det ligger på användarens ansvar att instruktionen följs.

Läs monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

Omgivningstemperaturen vid arbete med gjutharts bör vara mellan -5° och $+30^{\circ}$ C.

Gjuthartsens temperatur vid blandning skall vara mellan $+10^{\circ}$ och $+30^{\circ}$ C.

Använd alltid skyddshandskar vid arbete med gjutharts.

Ta del av vådlighetsmärkningen på gjuthartsförpackningen.

Gjutharts under härdning tål ej vatten. Låt ev. vatten som finns i kabeln rinna ut och torka fasledarna noga. Täta mellan skarvhylsa och ledarisolering med PVC-tejp. När massan härdat påverkas den inte av vatten.

Mantelisolering, fasisolering och skarvhylsor skall vara väl rengjorda och fria från fett för god vidhäftning.


Låt alltid gjuthartsen härda innan skarven spännsätts.

Tillbehör.


- Snabbkoppling
- Buntband
- Anvisning

Skarvning.


Avmantla kabeländarna 150 mm, enligt bild (A).



Kapa tubändarna med en vass kniv eller kapverktyg se till att tuberna inte blivit klämda eller att kanterna är ojämna. Montera därefter snabbkopplingen på tuben, se bild.




Trä på distansspiralen på PE-ledaren och placera ledarna så de får ett mellanrum på ca 5 mm. Klipp ledarna lika långa. Avisolera ledarna kontaktpressa hylsorna.




Montera distansprofilerna.


Placera tuben och en ledare tillsammans och PE-ledaren med sin distansspiral och en ledare tillsammans i distansprofilen och drag ihop med buntband.




Linda tätningarna runt kabeln, ca 15 mm från mantelkanterna.
Sträck så att öronen kan fästas ihop med gummiband.



Montera gjutformen och passa in tätningarna. Avlägsna gummibanden.



Blanda gjuthartsen enligt påsens anvisning. Fyll gjutformen ända upp till locket.



Stäng locket och låt gjuthartsen härda.



Nexans IKO Sweden AB 514 81 GRIMSÅS
Tfn 0325 - 800 00 Fax 0325 - 803 20 www.nexans.se